




RZUT LOKALU



 - ścianki działowe nadające się do demontażu

LOKALIZACJA MIESZKANIA



NR MIESZKANIA: 77

KONDYGNACJA: IV - PIĘTRO